

Michel S.A.S.  
150 Rue de Pfastatt  
F-68261 Kingersheim Cedex  
France

**Département:**

Gravillons de moraines alpines,  
gravier et sable  
Gerhard-Koch-Str. 2  
D-73760 Ostfildern / Schamhauser Park

Téléphone: 0049-711 / 32732-400  
Fax: 0049-711 / 32732-410  
E-mail: [info@buev.de](mailto:info@buev.de)  
Internet: [www.buev.de](http://www.buev.de)



## ATTESTATION DE SURVEILLANCE 2023

pour la

période de rapport: du 01/10/2021 au 30/09/2022

La gravière: Baldersheim

Site n°: 505-211-2

a subi conformément au rapport de surveillance 2023 du 24/01/2024

du responsable de la surveillance Monsieur Lenz

un contrôle de surveillance externe portant sur les matériaux de construction

**granulats**

suivant les normes et règlements énumérés ci-après.

EN 12620	0/4r mm, 4/10r mm, 10/16r mm, 16/22,4r mm, 0/4RCr mm, 4/16Rr mm, 0/10r(M) mm, 0/16r(M) mm, 0/22,4r(M) mm, 0/4cBa mm, 4/6,3cBa mm, 2/5,6cBa mm, 10/20c mm
EN 13139	0/0,4r mm, 0/4r mm, 0/4cBa mm, 0/4RCr mm
EN 13043	0/2cf mm, 0/4c mm, 4/6,3c mm, 6,3/10c mm, 10/14c mm, 10/20c mm
EN 13242	0/2cf mm, 0/4c mm, 4/6,3c mm, 6,3/10c mm, 10/14c mm, 10/20c mm GNT0/10 c mm, GNT 0/20 c mm, GNT 0/20 c GRH mm
EN 13285	--

La validé es certificats et confirmée sur la base des résultats du contrôle de surveillance.  
L'usine n'est pas autorisée à porter le label de qualité produit.

Appréciation globale du contrôle: **subi avec succès**

Ostfildern, le 29/01/2024



**Dr.-Ing. M. Aufrecht**  
Chef du service de surveillance  
et de certification